

Grundejerforeningen Årgab af 1976

Vibevej 5

8362 Hørning

Tlf 86921527

Mail: aargab.76@turbopost.dk

www.aargab76.dk

Dato: 08-12-2015.

Til: Teknik- og Miljøudvalget Ringkøbing/Skjern kommune
Smed Sørensens vej 1
6950 Ringkøbing

Grundejerforeningen er meget forundret over den drejning, sagen om forhøjelse af bebyggelsesprocenten har taget.

For det første har Ringkøbing-Skjern Kommune - uden at spørge om grundejernes mening - taget en henvendelse fra nogle udlejningsfirmaer, som ikke er grundejere i de berørte områder, meget seriøst.

Nu er sagen så endt som en kloakeringsdebat, hvorimod problemerne med infrastruktur er gået i glemmebogen. Det er grundejerne, der vil komme til at betale for det større slid på stierne, stigerne og vejene, og ikke mindst på klitterne med deraf større sandflugt til følge.

Notatet, som er udarbejdet til sagen, mener jeg, som ikke fagmand, er misvisende.

For det første var der ikke i RKSKs vandplan nogle bemærkninger til området, og de tal omkring fosfor - har man nogle målinger på dem?

Samtidig skriver man, at målingerne af badevandskvaliteten er i orden, men grundvandet ved 15% står over terræn, hvilket vil sige, at ca. 1000 sommerhuse skulle stå under vand. Det gør de jo ikke!

De pejlinger, der refereres til, hvor er de udført? Hvad er der blevet af de mange pejlinger, som Holmsland kommune lavede over en årrække?

I konklusionen står der, at Klitten er 100% uegnet til nedsivning. Hvorfor er den nu pludselig blevet det? Er der lavet markant om på love og regler? Er de nye anlæg i sandmiler ikke bedre end de gamle?

Ser man på de bemærkninger, som tømningsordningen kommer med, så er det småting.

Med venlig hilsen



Leif Smærup
formand